

5 其他需要说明的事项

5.1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

5.1.1 设计简况

“南通众强健身器材有限公司健身器材生产项目（第一阶段）”环境保护设施纳入了初步设计，符合环境保护设计规范的要求，已落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

5.1.2 施工简况

“南通众强健身器材有限公司健身器材生产项目（第一阶段）”环境保护设施已纳入施工合同，环境保护设施的建设进度和资金已得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

5.1.3 验收过程简况

本项目于2021年4月开始施工建设，于2023年10月完成建设，2023年10月完成调试工作。2023年12月委托江苏添蓝检测技术服务有限公司开展验收监测工作，委托合同和责任约定的关键内容为：委托江苏添蓝检测技术服务有限公司开展验收监测工作，出具验收监测报告。2024年1月完成验收监测报告；2024年1月6日组织开展验收会，并形成验收意见。

验收意见的结论为：“南通众强健身器材有限公司健身器材生产项目（第一阶段）”已建成投产，建设内容与环评申报内容一致，落实了环评批复的各项污染防治措施，检测数据表明“三废”能够达标排放，排放总量符合审批要求，满足建设项目竣工环境保护验收条件，验收

组一致认为“南通众强健身器材有限公司健身器材生产项目（第一阶段）”环保竣工验收合格。

5.2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

5.2.1 制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

表 5-1 环保组织机构情况表

环保组织机构	职责划分
公司总经理	认真贯彻执行环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理规章制度；为公司环境保护，对公司环境保护工作全面负责；建立、健全环境保护责任制，组织制定环境保护规章制度，保证必要的环境保护资金的投入；贯彻落实公司环境保护责任制；定期或不定期组织召开环境保护会议，研究公司环境保护工作，决定公司环境保护工作重要事项，组织解决公司环境保护重大问题。
生产厂长	负责调试生产过程中产生的三废达标排放；参加公司环保公文及环境安全检查和和其他重大环保管理活动，研究和协调解决公司环境保护存在的问题；下达生产任务时，同时下达环保指标；参与公司环保治理方面的技术研究，技术交流和推广应用工作；对公司生产工艺、设备环保技术管理工作全面负责。
财务负责人	严格财务制度，确保环境保护措施费用的支出和合理使用，不准挪作他用；建立环境保护措施费用台帐；督促部门人员按期缴纳环境保护有关的费用；参加公司重大环保及其他重大环保管理活动。

表 5-2 规章制度情况表

规章制度分类	主要内容
公司环保管理制度	公司 EHS 责任制度、EHS“三同时”管理规定、EHS 教育培训管理规定、公司员工行为规范（奖惩）、排污许可证管理办法、废弃物管理规定、环境卫生、绿化管理制度、环境保护设施运行管理规定等。
环境保护设施调试及日常运行维护制度	三废处理设施日常运行维护制度、污染物排放口规范化管理办法、各类闸阀操作规定等。
环境管理台账记录要求	年度环保工作计划、环保设施汇总表、环保设施运行记录、环保检查台帐等。

2、环境监测计划

我公司已按照环境影响报告及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，监测计划详见下表。

表 5-3 常规环境监测计划表

类别	监测位置	监测项目	监测频率	备注
废气	1#排气筒	颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度	一年一次	已监测，监测合格
	2#排气筒	非甲烷总烃、DMF、硫化氢、臭气浓度	一年一次	
	厂界	颗粒物、非甲烷总烃、DMF、硫化氢、臭气浓度	一年一次	
	厂区内	非甲烷总烃	一年一次	
污水	污水排口	pH 值、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油	一年一次	
噪声	厂界	连续等效 A 声级	一年一次	

5.2.2 配套措施落实情况

无。

5.2.3 其他措施落实情况

我公司已以炼胶车间、硫化车间边界分别设置 100 米的卫生防护距离，以焊接车间为边界设置 50 米设置卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感保护目标。

5.3 整改工作情况

本项目于 2024 年 1 月 6 日召开了验收工作会议，根据会上专家组提出的整改建议，我公司主要做了以下工作：

1、已参考《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制要点及大纲规范要求，进一步完善项目竣工环境保护验收报告，完善污染防治设施的图片。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目排污许可管理类别为登记管理，我公司已于 2024 年 1 月在排污许可网站上进行登记，登记编号为：91320623MA20X3TL5N001Y。

2、已对生产产能、原辅材料、环保工程、设备设施、平面布置等的环评情况与实际建设情况分别进行核实，已对照环办环评[2020]688 号文件，细化环评与实际建设情况的比较分析，完善变动分析报告。

3、已核实水平衡图；已在表 6-1 中补充雨水监测方案；已细化事故应急池兼做初期雨水池的控制管理措施。

4、公司已根据活性炭吸附装置的实际设置情况，核实活性炭的

相关参数；已补充废气处理工艺变动的合理性分析；公司现场已采取相关措施，提高废气收集效率；公司在日后运营过程中，将加强废气治理设施的巡查，及时更换活性炭，对照批复要求加强废气处理设施的运行、维护、检查，保证废气处理设施正常运行。

5、已对照 GB 18597-2023、HJ1276-2022 和苏环办[2019]327 号文等要求，完善危废仓库标识标牌建设，完善危废台账记录；已按照要求加强一般废物管理，已完善固废处置台账。

6、已补充完善项目平面布置图、雨污管网图、一般固废处置协议、污水清运协议、排污许可登记回执及固定污染源排污登记表。针对验收组的意见和建议，我公司已全部整改落实到位。